

Düse 2 Austrittswinkel 0° Hellbraun					Düse 4 Austrittswinkel 0° Hellgrün					Düse 5 Austrittswinkel 0° Blau				
	bar	m	m3/h	mm/h		bar	m	m3/h	mm/h		bar	m	m3/h	mm/h
Q	1,00	0,60	0,01	153	Q	1,00	1,20	0,04	115	Q	1,00	1,10	0,02	60
90°	1,50	0,60	0,02	188	90°	1,50	1,20	0,05	128	90°	1,50	1,30	0,02	54
	2,10	0,60	0,02	222	2,10	1,20	0,05	139	2,10	1,50	0,03	49		
	2,50	0,60	0,02	242	2,50	1,20	0,05	145	2,50	1,70	0,03	42		
H	1,00	0,60	0,03	153	H	1,00	1,20	0,08	115	H	1,00	1,10	0,04	60
180°	1,50	0,60	0,03	188	180°	1,50	1,20	0,09	128	180°	1,50	1,30	0,05	54
	2,10	0,60	0,04	222	2,10	1,20	0,10	139	2,10	1,50	0,06	49		
	2,50	0,60	0,04	242	2,50	1,20	0,10	145	2,50	1,70	0,06	42		
										F	1,00	1,10	0,07	60
										360°	1,50	1,30	0,09	54
										2,10	1,50	0,11	49	
										2,50	1,70	0,12	42	

Düse 6 Austrittswinkel 0° Hellblau					Düse 8 Austrittswinkel 0° Braun					Düse 10 Austrittswinkel 15° Rot				
	bar	m	m3/h	mm/h		bar	m	m3/h	mm/h		bar	m	m3/h	mm/h
Q	1,00	1,80	0,11	136	Q	1,00	1,70	0,04	51	Q	1,00	2,40	0,07	45
90°	1,50	1,80	0,11	143	90°	1,50	2,10	0,05	46	90°	1,50	2,70	0,08	44
	2,10	1,80	0,12	149	2,10	2,40	0,06	43	2,10	3,00	0,09	42		
	2,50	1,80	0,22	152	2,50	2,70	0,07	37	2,50	3,30	0,10	38		
H	1,00	1,80	0,22	136	H	1,00	1,70	0,08	51	H	1,00	2,40	0,13	45
180°	1,50	1,80	0,22	143	180°	1,50	2,10	0,10	46	180°	1,50	2,70	0,16	44
	2,10	1,80	0,22	149	2,10	2,40	0,12	43	2,10	3,00	0,19	42		
	2,50	1,80	0,23	152	2,50	2,70	0,14	37	2,50	3,30	0,21	38		
					F	1,00	1,70	0,16	51	F	1,00	2,40	0,26	45
					360°	1,50	2,10	0,20	46	360°	1,50	2,70	0,32	44
					2,10	2,40	0,25	43	2,10	3,00	0,38	42		
					2,50	2,70	0,27	37	2,50	3,30	0,41	38		

Düse 12 Austrittswinkel 28° Grün					Düse 15 Austrittswinkel 28° Schwarz					Düse 17 Austrittswinkel 28° Grau				
	bar	m	m3/h	mm/h		bar	m	m3/h	mm/h		bar	m	m3/h	mm/h
Q	1,00	3,00	0,10	42	Q	1,00	3,90	0,15	39	Q	1,00	4,70	0,19	34
90°	1,50	3,40	0,12	42	90°	1,50	4,20	0,18	42	90°	1,50	4,90	0,23	39
	2,10	3,70	0,15	43	2,10	4,60	0,22	41	2,10	5,20	0,28	41		
	2,50	4,00	0,16	40	2,50	4,90	0,24	40	2,50	5,50	0,30	40		
H	1,00	3,00	0,19	42	H	1,00	3,90	0,30	39	H	1,00	4,70	0,38	34
180°	1,50	3,40	0,24	42	180°	1,50	4,20	0,37	42	180°	1,50	4,90	0,47	39
	2,10	3,70	0,29	43	2,10	4,60	0,43	41	2,10	5,20	0,55	41		
	2,50	4,00	0,32	40	2,50	4,90	0,47	40	2,50	5,50	0,60	40		
F	1,00	3,00	0,38	42	F	1,00	3,90	0,60	39					
360°	1,50	3,40	0,48	42	360°	1,50	4,20	0,73	42					
	2,10	3,70	0,58	43	2,10	4,60	0,87	41						
	2,50	4,00	0,65	40	2,50	4,90	0,95	40						